

Finalitzades les obres de millora de l'entorn del poliesportiu de la Pobla

S'ha urbanitzat i adequat una zona de 2.700 metres quadrats, amb diferents tipus de paviment i d'enjardinament



Imatge de la visita al costat de les grades exteriors del poliesportiu | Ajuntament de la Pobla de Segur

Les obres de l'entorn del poliesportiu de la Pobla de Segur ja han arribat al final. Aquest dimarts, l'alcalde i el personal dels serveis tècnics de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, juntament amb l'arquitecte i representants de la constructora, han pogut veure de primera mà el resultat dels treballs, que han consistit en l'urbanització i adequació d'una zona de 2.700 metres quadrats, amb diferents tipus de paviment i d'enjardinament.

?Finalitzades les obres de millora de l'entorn del poliesportiu

????Ja s'ha obert el pas de vianants a la vorera del pont.

?Tota la informació: <https://t.co/t10pujas18> [pic.twitter.com/pgP1fJ5dm](https://t.co/pgP1fJ5dm)

? La Pobla de Segur (@lapobladesegur) May 11, 2021

[nointext][intext1]

Per separar físicament la vorera de la carretera N-260 s'ha creat un espai verd de 4 metres quadrats. Aquest ajudarà a millorar la seguretat per als vianants, al mateix temps que genera zones d'ombra. L'exterior del pavelló s'ha pavimentat, amb la creació d'unes grades exteriors i s'ha solucionat els problemes de drenatge, convertint-ho en un espai on es puguin realitzar actes

municipals.

Durant la visita, l'alcalde Marc Baró ha destacat que amb aquestes actuacions "hem donat una nova cara a una zona de la població molt transitada tant per vianants com per a conductors o usuaris de l'equipament esportiu". A més, segons Baró, "amb aquest espai més agradable guanyem en seguretat i comoditat". Les obres de millora han tingut un cost final de 270.000 euros i han comptat amb la subvenció del 75% de l'import en el marc del projecte de Pla de Barris.
[intext2]

Obert l'accés al pont

També aquest dimarts s'ha obert l'accés als vianants a una de les voreres del pont del riu Flamisell, que des de fa unes setmanes es trobava en obres pel deteriorament de la capa de morter, que ara s'ha substituït. Els treballs han consistit en repavimentar les voreres amb un material asfàltic més resistent a les vibracions dels vehicles i a les inclemències climàtiques.