

Rehabiliten l'església de Santa Maria de Besan pel risc d'esfondrament

La coberta i la façana del temple s'han apuntalat i consolidat gràcies a la participació d'una vintena de voluntaris



Imatges de les obres de consolidació de l'església | Parc Natural de l'Alt Pirineu

Aquest cap de setmana s'han realitzat treballs de rehabilitació a l'**església de Santa Maria de Besan**. Les actuacions han consistit en la consolidació i apuntalament de la **coberta** i la **façana** del temple, ja que **perillaven d'esfondrar-se en breu**.

En les obres hi han participat una **vintena d'alumnes** del curs de mestratge en construcció tradicional del **Projecte de Greta** i la **Universitat de Girona**, així com voluntaris de l'**associació Boscos de Ferro**, sota la direcció de l'arquitecte **Josep Bunyesc**. L'actuació, a més, s'ha realitzat amb el suport del **Parc Natural de l'Alt Pirineu**, el **Bisbat d'Urgell** i l'**Ajuntament d'Alins**. Pel que fa al projecte arquitectònic previ, ha estat realitzat per **Francesc Belart**.

Aquesta obra de Sta Maria de Besan es realitza a través d'una vintena d'alumnes del curs de mestratge en construcció tradicional del @projectegreta i @uecgirona, voluntaris de l'associació @BoscosdeFerro, i sota la direcció de l'arquitecte @josepbunyesc. [pic.twitter.com/8i66f1CdJD](https://twitter.com/8i66f1CdJD)

? Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) October 22, 2022

La complicació més gran de l'obra ha estat transportat tots els materials fins a l'església de Besan donat que **el poble es troba a 45 minuts a peu de la carretera principal** i sense accés rodat. Aquest trasllat de materials es va fer amb helicòpter gràcies a la col·laboració del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Pel que fa als materials emprats s'ha procurat que tots fossin de la zona com les **noves fustes** que s'han utilitzat per a les bigues.

Feliu Vinyals, de Boscos de Ferro, ha explicat que des de l'associació van encarregar a l'**Ecomuseu de les Valls d'Àneu** un inventari de tots els elements de **forja** presents a les esglésies i ermites de la Vall Ferrera. Aquest document va dictaminar que l'església de Besan albergava dos peces força interessants: **una reixa de forja a l'interior de l'edifici i una porta fortificada a la façana exterior amb gravats rellevants**.

[intext1]

La voluntat de conservar, estudiar i divulgar aquests elements de forja ha portat a l'associació Boscos de Ferro a promoure la conservació de l'edifici que es trobava en molt mal estat. Vinyals ha insistit que aquesta ha estat una **actuació d'urgència** i que l'església necessita una obra més definitiva i ha fet una crida a tots els agents implicats per tirar-la endavant tan aviat com es pugui.

El passat mes de febrer, recordem, l'Ajuntament d'Alins es va plantejar tancar diverses esglésies de la Vall Ferrera a causa del seu **"estat ruïnós"**. Per altra banda, l'ajuntament va demanar ajuda en diverses ocasions al Bisbat d'Urgell perquè hi realitzés treballs de millora a tres esglésies, entre les quals la de Santa Maria de Besan.

Per la seva banda, i en declaracions a **Pallars Digital**, el Bisbat va assegurar que ja estava treballant per evitar que els temples arribessin a caure, realitzant diverses visites tècniques a les esglésies d'**Ainet, Alins, Àreu, Araós, Besan i Norís** per tal d'avaluar l'estat dels edificis i valorar les possibles accions a emprendre.

[intext2]

[altres]