

Tallada la línia de la Pobla pel xoc d'un tren contra unes roques

El trajecte entre Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb autocar



Imatge d'arxiu del tren aturat a la Pobla de Segur | ACN

La línia de tren Lleida-la Pobla de Segur ha quedat tallada a primera hora d'aquest matí al municipi d'Àger, a la Noguera, a causa del xoc d'un dels combois contra unes roques que havien caigut a prop de la via, segons ha avançat el diari *Segre*.

El servei entre la Pobla de Segur i Balaguer es realitza amb autobús mentre no sigui reparada la via i retirades les roques, segons ha anunciat Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Línia Lleida-La Pobla: el servei entre les estacions de Balaguer i La Pobla de Segur es realitza amb servei substitutori amb autobús per via interceptada #FGC #ServeiFGC

? FGC (@FGC) January 23, 2020