

Una gran esllavissada de roques talla el camí a peu entre Sort i Baro

El tall ja s'ha senyalitzat fins que no es pugui avaluar com es podrà obrir el pas amb seguretat



Detall de les roques que s'han després al camí | PNAP

Una important esllavissada de roques ha deixat totalment inutilitzable el camí senyalitzat a peu que uneix Sort i Baro, a la zona de la Llau Negra. Segons ha informat el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el tall ja s'ha senyalitzat fins que no es pugui avaluar com es podrà obrir el pas amb seguretat. Com a recorregut alternatiu, el Parc Natural proposa el que va més amunt i passa pel poble de Malmercat.

Us informem que degut a una important esllavissada de roques ?? ha quedat tallat el camí senyalitzat a peu entre Sort i Baro, a la zona de la Llau Negra. S'ha senyalitzat informant d'aquest tall ? fins que es pugui avaluar com obrir el pas amb seguretat.
[pic.twitter.com/pV4gBXUDLC](https://twitter.com/pV4gBXUDLC)

? Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) May 29, 2020